

# 阳城县应急管理局 阳城县地方煤矿安全监督管理局 文件

阳应急发〔2023〕330号

## 阳城县应急管理局 阳城县地方煤矿安全监督管理局 关于在全县煤矿实施有限空间作业分级 管控的通知

北留镇安监站，各主体企业、各煤矿：

今年以来，全国已发生多起有限空间作业生产安全事故，造成重大人员伤亡，影响恶劣，教训深刻。为深刻汲取事故教训，坚决防范煤矿企业有限空间作业事故发生，经县局研究，决定对全县煤矿有限空间作业实施分级管控。现将有关事项通知如下：

## 一、工作目标

认真贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，严格落实省委省政府、市委市政府、县委县政府关于安全生产的各项决策部署，通过深刻汲取有限空间安全生产事故教训，压紧压实安全生产责任，落实安全生产各项措施，在全县煤矿企业有限空间作业场所再摸排的基础上，对煤矿有限空间作业实行分级管控，切实提升全县煤矿有限空间作业安全管理水平，坚决遏制各类有限空间作业事故发生。

## 二、分级标准

各煤矿要根据有限空间潜在的危险性和可能造成后果的严重程度，将有限空间分为A级、B级、C级进行分级管控。

(一) 存在下列情形之一的，为A级(红色)风险有限空间作业：

- 1、有限空间内需要10人以上同时作业的。
- 2、有限空间内存在或可能在一氧化碳、硫化氢、砷化氢、磷化氢、氯气、氨气、甲醛、氰化物等《高毒物品名录》中列明的物质（含与产生、储存高毒物质的设备设施管道阀门等毗邻、直接或间接连接的情形，以及因生物作用可能产生的情形）。
- 3、有限空间内可能存在天然气、氢气、乙炔、丙烷、汽油、柴油、稀释剂（香蕉水、天那水、松香水、二甲苯等）、可燃性粉尘（如煤粉、锌粉、铝粉、木粉、淀粉等）等易燃易爆物质

的（含与产生、储存易燃易爆物质的设备设施管道阀门等毗邻、直接或间接连接的情形以及可能泄漏到有限空间内的情形）。

4、存在极高风险，进出作业非常复杂、难度大，需要高度专业技能和训练的有限空间。

（二）存在下列情形之一的，为 B 级（橙色）风险有限空间作业：

1、有限空间内需要 3—9 人同时作业的。

2、有限空间内存在或可能存在氮气、二氧化碳、氩气等窒息性气体或氧气（氧含量小于 19.5%或大于 23.5%）的（含与产生、储存窒息性气体或氧气的设备设施管道阀门等毗邻、直接或间接连接的情形以及可能泄漏到有限空间内的情形）。

3、有限空间内存在或可能存在能够吞没或掩埋进入人员的物质（如液体（浆）、料场、料仓、筒仓、料坑等）。

4、有限空间内存在或可能存在《高毒物品名录》以外其他有毒有害物质的（含与产生、储存《高毒物品名录》以外其他有毒有害物质的设备设施管道阀门等毗邻、直接或间接连接的情形以及可能泄漏到有限空间内的情形）。

5、有限空间内部狭小或通风不良，可能会困住进入人员或使进入人员呼吸不畅等。

6、存在一定风险，进出作业难度适中，需要一定专业技能和训练的有限空间。

(三) 存在下列情形之一的，为 C 级（黄色）风险有限空间作业：

1、有限空间内需要 3 人以下同时作业的。

2、有限空间内存在或可能存在导致人员伤亡的电能、热能、机械能、液压能或气压能等（含与存在相关能量的设备设施管道阀门等毗邻、直接或间接连接等情形）。

3、风险较低，进出作业相对简单、容易，不需要专业技能和训练的有限空间。

4、上述以外的其他情形的。

注：“以上”含本数，“以下”不含本数。

### 三、管控工作

(一) 开展全面辨识。各煤矿要遵循“先分级、后管理”的原则，组织专业技术人员全方位、无死角地对本单位可能存在的有限空间进行辨识，对照本分级标准，确定等级，建立有限空间管理台账（管理台账见附件 1），适时更新，做到底清数明，根据不同级别制定相应的管控措施。

(二) 严格分级审批。各煤矿要严格执行作业分级审批制度（审批表见附件 2）。A 级有限空间作业审批表最终由煤矿主要负责人和承担检修作业任务的负责人进行审批；B 级有限空间作业审批表最终由分管部门负责人和承担检修作业任务的负责人进行审批；C 级有限空间作业审批表由分管科室、队组负

责人和承担检修作业任务的作业单位现场负责人进行审批。涉及发包作业的，作业审批表还应当经煤矿分管负责人审批签字。有限空间作业审批表归档保存期不少于1年。

（三）完善规章制度。各煤矿要建立有限空间安全生产的规章制度，至少包括安全责任制度、分级管控制度、计划作业制度、现场安全管理制度、重点人员安全教育培训制度（审批责任人、作业负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员）、应急管理制度和安全操作规程，并明确作业人员健康体检、安全设施检查、有毒有害因素检测、作业审批等要求。每季度制定一次有限空间作业计划，原则上节假日不得安排有限空间作业活动，确有必要组织有限空间作业的，应当至少提高一个级别管控安全风险。

（四）加强作业监护。现场作业期间要严格执行监护人制度，明确监护人职责，落实监护人责任，监护人要对有限空间作业全过程监护，做到“无监护、不作业”。监护人应当具备与有限空间作业相适应的安全知识和气体检测报警、机械通风、呼吸防护、应急救援等器材、设备的操作技能。

（五）强化教育培训。各煤矿要定期进行全员有限空间安全培训，重点对作业负责人、监护人、作业人、应急救援人员等与现场作业相关人员，考核合格后方可上岗作业，并建立有限空间作业重点人员（审批责任人、作业负责人、监护人、作

业人员、应急救援人员)管理台账(管理台账见附表3)。

(六)完善设备设施。各煤矿要根据有限空间作业环境和作业内容,配备符合有关标准、规范的气体检测设备、呼吸防护用品、坠落防护用品、其他个体防护用品和通风设备、照明设备等安全防护和应急救援设备设施,建立设备设施管理台账(设备设施配置表见附表4、附表5),并指定专人负责维护保养和定期检验、检定和校准确保处于完好状态。

(七)加强发包管理。涉及发包作业的,煤矿必须将有限空间作业发包给具备相应安全生产条件的作业单位,并对作业单位的相关证件和资料进行审核和归档保存。各煤矿应当与作业单位签订安全生产管理协议或在合同中明确各自的安全生产职责,职责分工应覆盖常态下的有限空间作业安全和紧急情况下的应急处置等内容。发包单位应对作业单位有限空间作业安全生产工作统一协调、管理,作业前应进行发包作业审批,作业过程应指派专人进行监督检查,发现安全问题及时督促整改,并做好记录。

(八)加强现场管理。有限空间作业前,各煤矿要对作业环境及作业过程进行风险评估,提出消除、控制危害的措施。监护人(现场负责人)应当对通风检测等管控措施逐项确认,对实施作业的全体人员进行安全交底。作业中,严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则(气体检测记录表见附表6),

在确认具备安全作业条件后，监护人（现场负责人）方可安排作业人员实施有限空间作业。作业期间发现管控措施失效时，作业人员应当立即中断作业，撤离有限空间。

（九）强化应急管理。有限空间作业前，各煤矿应当根据有限空间作业特点，制定有限空间作业事故应急预案或现场处置方案；属于承包作业的，其应急预案或现场处置方案应当与煤矿的应急预案相衔接。作业单位应当按规定组织有限空间作业事故应急演练，应急预案每年至少开展1次演练，现场处置方案每半年至少开展1次演练。演练结束后应当进行评估总结。作业中发生事故后，现场有关人员应当立即报警，禁止盲目施救。作业单位负责人应当立即按照本单位应急预案组织救援，并按照规定向有关部门、有关单位报告。应急救援人员实施救援时，应当做好自身防护，佩戴必要的呼吸器具、救援器材。

## 五、工作要求

（一）加强组织领导。各煤矿要深刻汲取有限空间作业事故教训，充分认识到全县煤矿企业在有限空间管理方面的问题和漏洞，提高政治站位，加强组织领导，全面辨识管控有限空间作业安全风险，排查整改有限空间安全隐患，从严从紧落实各项有限空间作业管理措施，坚决防范和遏制有限空间作业安全事故发生。

（二）强化监督管理。县局执法检查组要将有限空间作业

管理纳入日常安全监管范围，进一步督促煤矿企业落实落细本通知的各项要求和措施，发现存在违法违规行为的，依法依规给予行政处罚；各煤矿企业要将有限空间作业安全管理纳入本单位安全管理体系，配备专职或兼职安全生产管理人员，负责有限空间作业有关安全管理工作，落实安全风险分级管控各项措施和排查治理事故隐患（事故隐患排查表见附件7）。

（三）加强宣传引导。各煤矿企业要进一步加大有限空间作业安全管理宣传力度，充分利用企业内部广播、电视、网络、报纸等媒体以及电子显示屏、手机短信、微信企业公众号等方式，宣传有限空间作业安全防范知识和应急处置技能，全面增强从业人员安全意识和安全素质。

（四）提升风险辨识。县局执法检查组在履行有限空间作业安全监管职责期间要协助煤矿企业做好分级辨识、台账管理、风险管控等各项工作；煤矿企业在有限空间管理和作业过程中，专业技术力量不足时，可以委托第三方机构或者聘请有关专家提供相关专业技术服务。

（五）加强信息报送。各煤矿企业要指定专人负责信息报送工作，于每月2日前报送本单位进展情况，包括基本情况、主要做法、取得的成效、存在的问题、采取的主要措施以及意见建议等。

联系人：宋泽方

联系电话：4220737

电子邮箱：yamjek@163.com

附件：

1. 有限空间管理台账
2. 有限空间作业审批表
3. 有限空间作业重点人员管理台账
4. 有限空间作业安全防护设备设施配置一览表
5. 有限空间作业应急救援设备设施配置一览表
6. 有限空间作业气体检测记录表
7. 有限空间作业主要事故隐患排查表

阳城县应急管理局

阳城县地方煤矿安全监督管理局

2023年11月23日

(此件主动公开)

---

阳城县应急管理局办公室

2023年11月23日印发

---





序号	现场主要安全措施	确认结果 ( <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否)	确认人
1	作业负责人对实施作业的全体人员进行了安全交底。		
2	作业现场已封闭，并设置了有限空间作业安全告知牌。		
3	作业现场已配置作业安全防护设备设施和应急救援设备设施，数量和种类符合要求，经检查安全、可靠。		
4	出入口已安全开启进行自然通风。		
5	存在可能危及有限空间作业安全的物料、能量及设备设施的，已采取可靠的隔离（隔断）措施。		
6	已在作业前对有限空间内盛装或残留的物料进行了清空、清洗或置换。		
7	严格执行先通风、再检测、后作业的原则，气体检测结果（见气体检测记录）已符合要求。		
8	作业人已佩戴符合要求的个体防护装备。		
9	其他安全防护措施：		
作业负责人进入确认意见： <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意  签字： _____ 年 月 日 时 分			
作业负责人完工验收意见： <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过  签字： _____ 年 月 日 时 分			



## 附件 4

有限空间作业安全防护设备设施配置一览表

设备设施类别	配置状态	配置要求
安全警示设施	●	每个作业现场应配置： (1) 1套围挡设施； (2) 1个具有双向警示功能或2个具有单向警示功能的有限空间作业安全告知牌。
泵吸式气体检测报警仪	●	每个作业现场应配置1台泵吸式气体检测报警仪。
扩散式气体检测报警仪	●	每名作业人应配置1台扩散式气体检测报警仪。
通风设备（含风管）	▲	除特殊工艺要求不能通风外，每个作业现场应配置1台机械通风设备（含风管）。
照明灯具	▲	有限空间内照度不足时，每名作业人应配置1台照明灯具。
通讯设备	▲	有限空间内外沟通不畅时，每名作业人和监护人应配置1台对讲机。
呼吸防护用品	△	初次气体检测结果符合要求，且作业过程中氧气和有毒有害气体、蒸气浓度值保持稳定的，每名作业人应尽可能配置1套自给开路式压缩空气逃生呼吸器。
	▲	初次气体检测结果不符合要求，进入前气体检测结果符合要求，且作业过程中氧气和有毒有害气体、蒸气浓度值保持稳定的，每名作业人应配置1套自给开路式压缩空气逃生呼吸器。
	▲	气体检测结果符合要求，但作业过程中可能缺氧或有毒有害气体、蒸气浓度可能突然升高的，每名作业人应配置1套送风式长管呼吸器或自给开路式压缩空气呼吸器。
	▲	因特殊工艺要求氧含量不能达到19.5%的，每名作业人应配置1套送风式长管呼吸器或自给开路式压缩空气呼吸器。
安全帽	●	每名作业人应配置1个安全帽。
全身式安全带	●	每名作业人应配置1条全身式安全带。
安全绳	▲	作业人活动区域与有限空间出入口间无障碍物的，每名作业人应配置1条安全绳。
速差自控器	△	竖向进出有限空间的，每个出入口处应尽可能配置1个速差自控器。
三脚架（含绞盘）	△	竖向进出有限空间的，每个出入口处应尽可能配置1套三脚架（含绞盘）。
<p>注1：配置状态中●表示应配置；▲表示一定条件下应配置；△表示一定条件下应尽可能配置。 注2：本表所列安全防护设备设施的种类和数量是最低配置要求。</p>		

## 附件 5

### 有限空间作业应急救援设备设施配置一览表

设备设施类别	配置状态	配置要求
安全警示设施	●	(1) 1套围挡设施； (2) 1个具有双向警示功能或2个具有单向警示功能的有限空间作业安全告知牌。
泵吸式气体检测报警仪	●	应配置1台泵吸式气体检测报警仪。
通风设备(含风管)	▲	除特殊工艺要求不能通风外，应配置1台机械通风设备(含风管)。
照明灯具	●	每名应急救援人员应配置1台照明灯具。
通讯设备	●	每名应急救援人员应配置1台对讲机。
呼吸防护用品	●	每名应急救援人员应配置1个自给开路式压缩空气呼吸器或高压送风式长管呼吸器。
安全帽	●	每名应急救援人员应配置1个安全帽。
全身式安全带	●	每名应急救援人员应配置1条全身式安全带。
安全绳	●	每名应急救援人员应配置1条安全绳。
速差自控器	△	竖向进出有限空间的，每个出入口处应尽可能配置1个速差自控器。
三脚架(含绞盘)	▲	竖向进出有限空间的，应配置1套三脚架(含绞盘)。
<p>注1：配置状态中●表示应配置；▲表示一定条件下应配置；△表示一定条件下应尽可能配置。</p> <p>注2：本表所列应急救援设备设施种类和数量是最低配置要求。</p> <p>注3：发生有限空间作业事故时，作业配置的安全防护设备设施符合应急救援设备设施配置要求时，可作为应急救援设备设施使用。</p>		

附件 6

有限空间作业气体检测记录表

	检测位置	检测时间	检测内容及数值					气体检测结果(合格/不合格)
			氧气 %Vol	可燃气体 %LEL	硫化氢 <input type="checkbox"/> ppm <input type="checkbox"/> mg/m <sup>3</sup>	一氧化碳 <input type="checkbox"/> ppm <input type="checkbox"/> mg/m <sup>3</sup>	其他气体 <input type="checkbox"/> ppm <input type="checkbox"/> mg/m <sup>3</sup>	
作业前 初次气体 检测								
作业前 再次气体 检测								
作业中 气体检测								
检测人员(签字):								年 月 日

有限空间作业主要事故隐患排查表

序号	项目	隐患内容	隐患分类	备注
1	有限空间作业方案或作业审批	有限空间作业前未制定作业方案；未经审批擅自作业。	一般隐患（存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的，判定为重大隐患）	
2	有限空间作业场所辨识或设置安全警示标志	未对有限空间作业场所进行辨识；未设置明显安全警示标志。	一般隐患（存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的，判定为重大隐患）	
3	有限空间管理台账	未建立有限空间管理台账并及时更新。	一般隐患	
4	有限空间作业气体检测	有限空间作业前及作业过程中未进行有效的气体检测或监测。	一般隐患（存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的，判定为重大隐患）	
5	劳动防护用品配置或使用	未根据有限空间存在的危险因素种类、危害程度、为从业人员配备符合国家或行业标准的劳动防护用品，并督促其使用。	一般隐患	
6	有限空间作业监护	有限空间作业现场未设置专人进行有效监护。	一般隐患（存在硫化氢、一氧化碳等中毒风险的，判定为重大隐患）	
7	有限空间作业安全管理或安全操作规程	未根据本单位实际情况、建立有限空间作业安全管理制度、安全操作规程、制度规程照搬照抄与实际不符。	一般隐患	
8	有限空间作业安全专项培训	未对从事有限空间作业相关人员进行安全专项培训、培训内容不符合要求。	一般隐患	
9	有限空间作业事故应急救援预案或演练	未根据本单位有限空间作业特点制定事故应急预案、未按要求组织演练。	一般隐患	
10	有限空间作业承包安全管理	有限空间作业承包单位不具备有限空间作业安全生产条件；发包单位未与承包单位签订安全协议、未在承包合同中明确各自的安全生产职责；发包单位未对承包单位作业进行审批；发包单位未对承包单位的安全生产工作进行定期进行检查。	一般隐患	