

阳城县应急管理局  
阳城县地方煤矿安全监督管理局 文件

阳应急发〔2023〕266号

---

阳城县应急管理局  
阳城县地方煤矿安全监督管理局  
关于在全县地方监管煤矿开展安全生产  
大检查的通知

北留安监站，各主体企业，各煤矿：

为进一步压实安全责任，守住安全底线，保障全县地方监管煤矿四季度安全生产持续稳定，现决定在全县地方监管煤矿开展安全生产大检查，具体通知如下：

**一、指导思想**

认真贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，

全面落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于加强煤矿安全生产工作的一系列决策部署，压紧压实安全生产责任，树牢安全生产红线意识和底线思维，查找薄弱环节和突出问题，全面管控安全风险，抓紧安全隐患治理，严惩违法违规行为，坚决防范各类安全事故发生。

## 二、检查时间

2023年10月20日至11月20日

## 三、检查范围

全县地方监管正常生产建设煤矿

## 四、组织机构

### （一）工作领导组

成立全县地方监管煤矿安全生产大检查工作领导组：

组 长：陈永明 县应急管理局局长

副组长：刘二红 县应急管理局总工程师

靳郭龙 县应急指挥中心副主任

成 员：县应急管理局煤矿执法一股、煤矿执法二股、煤矿执法三股全体执法人员

### （二）执法检查组

领导组下设两个执法检查组，检查组成员由县应急管理局煤矿安全监管执法人员和第三方机构技术专家共同组成（附件1）。

## 五、检查内容

结合“体检式”精查相关要求，重点对煤矿的安全管理、

采掘部署、瓦斯防治、水害防治、顶板管理、机电运输等方面进行起底式全面检查，查找矿井存在的薄弱环节和突出问题，提出针对性建议。

### （一）安全管理情况

包括煤矿依法经营情况；安全生产责任体系建立和落实情况；安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况；安全设施设备管理和使用情况；安全生产标准化建设情况；安全风险分级管控实施情况；隐患源头治理实施情况；岗位对标管理实施情况；全员安全素质提升情况；应急救援管理制度实施情况。

### （二）采掘部署情况

包括矿井设计、采区设计及主要巷道布置是否符合《煤矿安全规程》等相关规定；矿井、水平、采区、采掘工作面主要安全生产系统和设施是否符合规定；矿井开拓、准备、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接续紧张等情况；是否按照设计规定的采掘工作面数量、核定生产能力、批准的劳动定员组织生产；是否如实填绘采掘工程平面图、井上下对照图等图纸；是否存在超层越界、开采保安煤柱和危及相邻矿井安全的施工行为。

### （三）瓦斯防治情况

包括是否按规定开展矿井瓦斯等级鉴定和煤层突出危险性鉴定，是否按规定测定瓦斯基本参数；是否按规定对突出煤层进行突出危险性划分，无突出危险区是否按规定进行了区域验

证，是否采取了安全防护措施；是否按规定严格落实区域和局部两个“四位一体”综合防突措施，切实做到不采突出面、不掘突出头；是否按规定建立瓦斯抽采系统，并保障抽采系统正常运行，瓦斯抽采是否达标；是否严格执行瓦斯检查制度和瓦斯管理规定，严格按规定检查瓦斯；是否落实瓦斯超限和防突预警分析处置制度，瓦斯超限及追查处理是否符合要求；通风瓦斯日报是否落实审签制度。

#### （四）水害防治情况

包括是否按规定建立防排水系统；是否按规定编制防治水图件、建立防治水基础台账；是否结合实际开展致灾因素、地质因素普查，查明生产、准备、开拓区域水文地质情况、水害类型和导水通道，查清顶（底）板含水层、岩溶水、陷落柱、老窑水、采空区积水的分布情况；是否按规定对受水害威胁的采掘工作面采取水害防治措施，做到超前治理到位；是否违规开采各类防隔水煤（岩）柱；是否在水害不清区域进行采掘作业。

#### （五）顶板管理情况

包括采掘工作面支护是否结合实际进行设计（过地质构造带、破碎带、应力集中区是否有加强设计）并按设计实施；巷道掘进期间是否必须按规定进行顶板岩性探查，并根据探查情况及时变更支护设计；采用锚、网、喷等主动支护的巷道是否安设顶板离层仪等矿压观测仪器，是否按照相关规定进行矿压观测和分析；是否建立“班组自检”“区队日检”和“矿井抽检”

三级质检制度；采煤工作面顶板悬顶面积超过规定的，是否采取措施进行处理。

#### （六）机电运输情况

包括矿井是否有可靠的两回路供电电源线路；是否建立设备检查维修制度并严格落实；防爆电气设备是否具备产品合格证、煤矿矿用产品安全标志，入井前是否进行防爆检查；立井和倾斜井巷用于升降人员的提升系统、主要通风机、主排水泵、空压机、井下带式输送机等重要装备的各项保护是否齐全可靠，是否按规定进行检修、检测检验和更换；是否使用国家明令禁止使用的设备、工艺和非阻燃电缆、胶带、风筒、瓦斯抽采管路等材料。

#### （七）其他情况

根据矿井实际情况，对需要检查的其他内容进行针对性检查。

### 六、工作要求

#### （一）高度重视，精心组织

各主体、各煤矿要清醒认识当前严峻复杂的安全生产形势，增强政治自觉和责任自觉，对照检查内容开展自查自纠，并如实提供检查组需要的技术资料，全力配合检查工作，全面落实整改。各检查组要牢固树立“查不出问题就是最大问题”的理念，力戒形式主义，逐条逐项进行起底式全面排查，确保检查取得实效。

#### （二）严格执法，分类处置

各检查组对检查发现的煤矿安全生产违法行为要责成煤矿限期整改；对有造成人员伤害现实危险的事故隐患，要责令煤矿立即从危险区域撤出人员，采取措施消除隐患后方可恢复现场作业；对安全风险隐患较大、安全状况较差不能保证安全生产的要责令停产整顿，经整改验收合格后方可恢复生产。

### （三）加强沟通，及时报送。

各检查组要安排专人及时报送检查发现的违法违规行为及查处的问题隐患，坚决做到发现一起、查处一起、报送一起。在检查结束后3个工作日内，各检查组要认真进行工作总结，形成“体检”报告（附件2）。

联系方式：0356-4220723

电子邮箱：[jjy0425@163.com](mailto:jjy0425@163.com)

### 附件

1. 全县地方监管煤矿安全生产大检查分工
2. 全县地方监管煤矿安全生产大检查专家体检报告编制提纲



附件1：

## 全县地方监管煤矿安全生产 大检查分工

### 第一检查小组

检查人员：煤矿执法一股执法人员、煤矿执法三股执法人员、第三方机构专家

检查企业：竹林山、晶鑫、西冯街、字昌、西沟、小西、山城、史山、西河、大西、润东、羊泉

### 第二检查小组

检查人员：煤矿执法二股执法人员、煤矿执法三股执法人员、第三方机构专家

检查企业：义城、屯城、伏岩、尹家沟、武甲、白沟、皇联、大桥、惠阳、四侯、固隆、诚南、芦河

附件2：

## 全县地方监管煤矿安全生产大检查 专家体检报告编制提纲

第一章 矿山企业基本情况

.....

第二章 问题隐患清单

.....

第三章 整改措施建议

.....

### 安全生产大检查专家人员签字表

成员	姓名	专业	单位	职称	签字
组长					
组员					



阳城县应急管理局办公室

2023 年 10 月 19 日印发