

阳城县应急管理局
阳城县地方煤矿安全监督管理局 文件

阳应急发〔2023〕343号

阳城县应急管理局
阳城县地方煤矿安全监督管理局
关于印发《阳城县地方监管煤矿“体检式”精查
工作实施方案》的通知

北留安监站，各主体企业，各煤矿：

为进一步压实安全责任，守住安全底线，保障全县地方监管煤矿安全生产持续稳定，现将《阳城县地方监管煤矿“体检式”精查工作实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



阳城县应急管理局



阳城县地方煤矿安全监督管理局

2023年12月15日

(此件主动公开)

阳城县应急管理局办公室

2023年12月15日印发

阳城县地方监管煤矿“体检式”精查工作实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，进一步夯实煤矿企业安全管理基础，提升安全管理能力和员工安全素质，提高监管效能，从根本上发现并消除煤矿系统性安全生产隐患，有效防范各类煤矿生产安全事故发生，结合我县实际制定全县地方监管煤矿“体检式”精查工作实施方案。

一、工作目标

充分发挥专家的咨询、决策和技术支持作用，深入剖析煤矿企业薄弱环节和突出问题，聚焦主要系统、关键地点、重要环节和现场管理，全面管控安全风险，紧抓安全隐患治理，严惩违法违规行为，确保全县地方监管煤矿年终岁尾安全生产形势持续稳定。

二、检查时间

即日起至2024年1月31日

三、检查范围

全县地方监管26座正常生产建设煤矿

四、组织机构

（一）工作领导组

成立全县地方监管煤矿“体检式”精查工作领导组：

组 长：陈永明 县应急管理局局长
副组长：刘二红 县应急管理局总工程师
靳郭龙 县应急指挥中心副主任

（二）执法检查组

领导组下设两个执法检查组，检查组成员由县应急管理局煤矿安全监管执法人员和第三方机构技术专家共同组成（附件1）。

（三）专家资质及履职要求

1. 由正高级工程师或全国煤炭行业知名专家担任组长，由高级工程师或全国煤炭行业知名专家（参加过国家安全生产标准化验收优先）担任成员。
2. 专家小组成员必须包括采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等专业（突出矿井另加防突专业），常规煤矿安全会诊专家总人数不少于8人，突出矿井总人数不少于9人。
3. 每次安全体检和验收，每矿井上下检查时间不少于1.5天，检查结束后，出具综合评价报告；对影响安全生产的问题隐患，应第一时间提出整改建议；对于存在的疑难问题和突出问题，按照个性共性列出专项课题，作为下一步聘请煤炭专业科研院所的方向和依据。

五、检查内容

根据《安全生产法》、“一规程三细则”等法律法规规章，结合国家、省、市、县关于煤矿安全生产相关文件要求，重点对以下 11 项内容进行起底式全面体检，查找矿井存在的薄弱环节和突出问题，提出针对性建议。

1. 煤矿依法经营情况。
2. 安全生产责任体系建立和落实情况。
3. 安全管理机构建立运行、安全管理制度完善及落实情况。
4. 安全设施设备管理和使用情况。
5. 安全生产标准化管理体系建设情况。
6. 安全风险分级管控实施情况。
7. 隐患源头治理实施情况。
8. 岗位对标管理实施情况。
9. 全员安全素质提升情况。
10. 应急救援管理制度实施情况。
11. 近期我县煤矿安全生产重点工作落实情况。

六、工作要求

(一) 高度重视，严密组织。各主体、各煤矿要清醒认识当前严峻复杂的安全生产形势，增强政治自觉和责任自觉，如实提供技术资料，全力配合检查工作，全面落实整改。执法检查组要牢固树立“查不出问题就是最大问题”的理念，力戒形式主义，逐条逐项进行起底式全面排查，确保检查取得实效。

(二) 分类处置，严格执行。为确保此次“体检”切实起到改进管理、防范事故的效果，对此次检查时发现的煤矿安全生产违法行为责成煤矿限期整改，依法做出行政处罚；对重大隐患拒不整改的、逾期未整改的、假整改的，一律按照上限从重从快处罚；对有造成人员伤害现实危险的事故隐患，责令煤矿立即从危险区域撤出人员；对确实风险隐患较大、安全状况较差不能保证安全生产的责令停产整顿。

(三) 总结提升，确保质效。执法检查组要在检查结束后3个工作日内，形成“体检式”精查报告。报告中要对煤矿安全生产管理作出综合评价，明确一般隐患及违反条款，存在重大事故隐患的，要对重大事故隐患具体情形描述清楚，对重大灾害治理存在的不足、较大以上安全风险管控及安全管理存在漏洞的，针对性提出整改措施建议。

附件：1. 全县地方监管煤矿“体检式”精查分工
2. 全县地方监管煤矿“体检式”精查报告编制提纲

附件1

全县地方监管煤矿“体检式” 精查分工

第一检查小组

检查人员:煤矿执法一股执法人员、第三方机构专家

检查企业:竹林山、晶鑫、西冯街、宇昌、西沟、小西、山城、史山、西河、大西、润东、羊泉、上孔

第二检查小组

检查人员:煤矿执法二股执法人员、第三方机构专家

检查企业:义城、屯城、伏岩、尹家沟、武甲、白沟、皇联、大桥、惠阳、四侯、固隆、诚南、芦河

附件2:

全县地方监管煤矿“体检式”精查报告 编制提纲

第一章 矿山企业基本情况及安全生产管理综合评价

第二章 问题隐患清单

(一) 一般隐患及违反条款

(二) 重大事故隐患情形及具体描述

第三章 整改措施建议

(一) 重大灾害治理存在的不足

(二) 较大以上安全风险管控及安全管理存在的漏洞

(三) 整改措施及建议

“体检式”精查专家人员签字表

成员	姓名	专业	单位	职称	签字
组长					
组员					