

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2026年06月24日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|----------------|---------|-------------------------|----------|-----|---------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 山西晶鑫建材有限公司 | 废气排放口 | 5.150 | 3.439 | 30 | 26.966 | 18.303 | 150 | 64.138 | 43.527 | 200 | 2.067 | 24975.0098 | -- |
| 阳城县泰宜新型建材有限公司 | 废气排放口 | 2.404 | 2.384 | 30 | 40.47 | 40.139 | 150 | 117.655 | 116.692 | 200 | 3.722 | 66706.138 | -- |
| 阳城县泽鑫建材有限责任公司 | 废气排放口 | 0.499 | 0.629 | 30 | 39.53 | 49.836 | 150 | 87.436 | 110.231 | 200 | 4.655 | 70506.495 | -- |
| 阳城县宝峪新型建材厂 | 废气排放口 | 0.803 | 1.21 | 30 | 31.6 | 47.655 | 150 | 51.507 | 77.678 | 200 | 7.252 | 86425.9988 | -- |
| 阳城县昊岳建材有限公司 | 废气排放口 | 1.887 | 3.246 | 30 | 29.652 | 50.290 | 150 | 34.488 | 59.125 | 200 | 3.674 | 98644.908 | -- |
| 阳城县曙云建材有限公司 | 废气排放口 | 1.206 | 1.315 | 30 | 37.426 | 40.826 | 150 | 46.375 | 50.588 | 200 | 4.724 | 126143.3767 | -- |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 1废气排放口 | 1.873 | 1.873 | 30 | -- | -- | -- | 23.658 | 23.663 | 300 | 3.057 | 23351.6691 | -- |
| 晋城市三英精细材料有限公司 | 2废气排放口 | 1.092 | 1.092 | 30 | -- | -- | -- | 23.570 | 23.571 | 300 | 5.626 | 28708.3594 | -- |
| 阳城县华冠陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 1.737 | 1.249 | 30 | 5.379 | 3.661 | 50 | 97.019 | 64.215 | 180 | 4.738 | 111307.53 | -- |
| 山西美陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 4.306 | 2.513 | 30 | 14.869 | 8.639 | 50 | 120.147 | 69.909 | 180 | 4.308 | 62194.5142 | -- |
| 阳城县龙飞陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 0.926 | 0.445 | 30 | 34.688 | 16.674 | 50 | 113.157 | 54.394 | 180 | 5.814 | 170483.3685 | -- |
| 阳城县大自然陶瓷有限责任公司 | 2号废气排放口 | 0.422 | 0.544 | 30 | 8.543 | 11.376 | 50 | 20.529 | 24.221 | 180 | 3.621 | 50005.218 | -- |
| 阳城县天一陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 2.320 | 1.501 | 30 | 0.781 | 0.512 | 50 | 82.643 | 52.510 | 180 | 4.966 | 102883.0888 | -- |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 1废气排放口 | 1.685284 | 2.118851 | 30 | 0.661307 | 0.764633 | 50 | 21.702335 | 25.689546 | 180 | 2.889636 | 116635.9545 | -- |
| 阳城福龙陶瓷有限公司 | 2废气排放口 | 4.798 | 4.326 | 30 | 1.007 | 0.906 | 50 | 80.446 | 72.486 | 180 | 7.166 | 240964.1841 | -- |
| 阳城县龙达陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 4.757 | 2.692 | 30 | 13.904 | 7.841 | 50 | 98.397 | 55.432 | 180 | 1.328 | 16599.5304 | -- |
| 阳城县盛世陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 10.992 | 13.812 | 30 | 7.008 | 9.170 | 50 | 46.531 | 57.690 | 180 | 3.848 | 134080.523 | -- |
| 阳城县德福建材厂 | 废气排放口 | 4.994 | 3.41 | 30 | 12.104 | 8.264 | 50 | 75.037 | 51.231 | 180 | 2.936 | 37973.55 | -- |
| 阳城县华德建材厂 | 废气排放口 | 1.511 | 0.758 | 30 | 35.094 | 17.6 | 50 | 105.912 | 53.117 | 180 | 5.22 | 29170.62 | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2026年06月24日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|-----------------------|----------|-------------------------|-------|-----|---------------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 阳城乐陶科技有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | 6.856 | 4.066 | 30 | 11.325 | 6.716 | 50 | 76.037 | 45.091 | 180 | 6.478 | 183798.7102 | -- |
| 阳城县昌隆建材厂 | 废气排放口 | 3.16 | 3.073 | 30 | 34.539 | 33.593 | 150 | 64.284 | 62.523 | 200 | 5.331 | 37627.5793 | -- |
| 晋城市晋陶陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 1.219 | 0.998 | 30 | -- | -- | -- | 11.913 | 9.753 | 180 | 3.747 | 12103.884 | -- |
| 大唐阳城发电有限责任公司 | 8号废气出口 | 2.585 | 3.076 | 5 | 19.092 | 22.717 | 35 | 32.294 | 38.297 | 100 | 7.934 | 1160527.14 | -- |
| 阳城县天海钡盐化工有限公司 | 废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.608 | 24.079 | 50 | 7.904 | 8631.3349 | -- |
| 山西夜明珠科技有限公司 | 2号废气排放口 | 2.108 | 2.108 | 30 | -- | -- | -- | 8.932 | 8.932 | 300 | 3.038 | 62018.4512 | -- |
| 阳城县泊鑫建材有限公司 | 水泥磨 | 0.892 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.574 | 5665.7239 | -- |
| 阳城县鑫辰美铸业有限公司 | 冲天炉废气 | 1.281 | 1.576 | 20 | 1.015 | 1.103 | 60 | 34.460 | 35.632 | 80 | 2.389 | 7118.9712 | -- |
| 山西华泰升电力杆塔股份有限公司 | 锌烟收集废气 | 0.589 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.039 | 5391.3242 | -- |
| 阳城晋煤能源有限责任公司 | 2号废气排放口 | 2.623 | 3.246 | 10 | 2.817 | 3.470 | 35 | 17.905 | 22.143 | 50 | 7.437 | 330126.8751 | -- |
| 山西时代陶瓷股份有限公司 | 废气排放口 | 7.960 | 5.126 | 30 | 14.731 | 9.158 | 50 | 65.446 | 40.591 | 180 | 5.377 | 146375.9493 | -- |
| 阳城县义利钙业有限公司 | 脱硫塔废气排放口 | 2.340 | 1.800 | 30 | 6.930 | 3.900 | 200 | 133.223 | 78.118 | 300 | 1.990 | 4361.4458 | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 造粒洗涤放空筒 | 1.1738 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.032 | 417038.9925 | -- |
| 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 | 锅炉废气 | 0.987 | 1.2 | 10 | 0.467 | 0.567 | 35 | 24.943 | 30.329 | 50 | 2.14 | 133581.0313 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 3号废气排放口 | 1.575 | 1.63 | 5 | 18.336 | 18.975 | 35 | 28.622 | 29.619 | 100 | 9.5 | 824872.5922 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 4号废气排放口 | 1.645 | 1.597 | 5 | 19.689 | 19.113 | 35 | 39.296 | 38.146 | 100 | 7.56 | 643435.0708 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 5号废气排放口 | 1.847 | 1.883 | 5 | 17.425 | 17.712 | 35 | 38.014 | 38.596 | 100 | 8 | 674370.0579 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 6号废气排放口 | 1.599 | 1.554 | 5 | 21.914 | 21.200 | 35 | 31.124 | 30.297 | 100 | 9.651 | 783896.2923 | -- |
| 阳城国际发电有限责任公司 | 2号废气排放口 | 2.093 | 2.172 | 5 | 19.252 | 19.975 | 35 | 34.450 | 35.744 | 100 | 8.440 | 742648.1177 | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核

重点污染源在线监控日均值数据(废气)

日期：2026年06月24日

| 企业名称 | 监控点名称 | 烟尘 (mg/m ³) | | | 二氧化硫 (mg/m ³) | | | 氮氧化物 (mg/m ³) | | | 流速 (m/s) | 流量 (m ³ /h) | 状态 |
|---------------|--------|-------------------------|-------|-----|---------------------------|-------|-----|---------------------------|--------|-----|----------|------------------------|----|
| | | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | | | |
| 山西鑫途化工股份有限公司 | 脱硫塔排放筒 | 4.893 | 5.739 | 10 | 0.038 | 0.042 | 100 | 3.601 | 3.974 | 100 | 7.885 | 25202.4108 | -- |
| 山西金象煤化工有限责任公司 | 三废炉废气 | 1.297 | 2.087 | 20 | 1.146 | 1.845 | 100 | 22.757 | 36.618 | 150 | 5.295 | 182031.474 | -- |
| 阳城县泓浩陶瓷有限公司 | 废气排放口 | 3.468 | 6.805 | 30 | 11.789 | 23.13 | 50 | 17.656 | 34.642 | 180 | 6.422 | 61215.7442 | -- |

注：以上数据均为企业自行标记，未经现场审核